

KM400AP

Allergen Thermometer Thermomètre allergène Termómetro para alérgenos



COMARK

A Fluke Company

20367-2

Press the «ON/OFF» button to start or stop the operation of the KM400AP. The unit will automatically power off after 35 minutes to save battery life. Low battery is indicated by «LOB» blinking alternately with a reading. Replace the battery immediately.

With the unit "off" hold the «ON/OFF» button and the display will alternate between °F and °C. Release the «ON/OFF» button when the desired mode is displayed.

To hold a displayed reading, press the «D-H» (data hold button). The reading will flash when the D-H is in operation. Press the «D-H» again to return to normal operation.

View field calibration procedure at www.comarkusa.com/field-calibration.

Appuyez sur le bouton «ON/OFF» pour démarrer ou arrêter le fonctionnement du KM400AP. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 35 minutes pour prolonger l'autonomie des piles. «LOB» s'affiche de façon alternée avec une mesure sur l'écran pour indiquer la charge insuffisante des piles. Remplacez les piles immédiatement.

Lorsque l'appareil est hors tension, maintenez le bouton «ON/OFF» enfoncé. L'écran affiche alors de façon alternée les modes °F et °C. Relâchez le bouton «ON/OFF» lorsque le mode souhaité s'affiche.

Pour maintenir une mesure de température affichée, appuyez sur le bouton «D-H» (gel de l'affichage). La mesure clignote lorsque la fonction de gel de l'affichage est utilisée. Appuyez à nouveau sur le bouton «D-H» pour revenir au fonctionnement normal.

Voir procédure d'étalonnage sur site au www.comarkusa.com/field-calibration.

Pulse el botón «ON/OFF» para iniciar o detener el funcionamiento del termómetro KM400AP. La unidad se desactivará automáticamente transcurridos 35 minutos para ahorrar batería. La batería baja se indica mediante el parpadeo de «LOB», mostrándose de manera alternativa una lectura. Sustituya la batería inmediatamente.

Con la unidad apagada, mantenga pulsado el botón «ON/OFF» y la pantalla mostrará alternativamente °F y °C. Suelte el botón «ON/OFF» cuando aparezca el modo que desea.

Pulse el botón «D-H» (Data Hold, retención de datos) para retener la lectura mostrada. La lectura parpadeará cuando la función «D-H» esté activada. Pulse de nuevo el botón «D-H» para regresar al funcionamiento normal.

Para ver el procedimiento de calibración visite www.comarkusa.com/field-calibration.

Specifications/Caractéristiques/Especificaciones técnicas:

Temp Range/Gamme de température/Rango de temperatura:

..... -58° to 400°F / -50° to 200°C

Resolution/Résolution/Resolución: 0.1°F/C

Accuracy/Précision/Precisión:

-4° to 176°F / -20° to 80°C ±2°F/1°C

177° to 302°F / 81° to 150°C ±3°F/1.5°C

303° to 400°F / 151° to 200°C ±4°F/2°C

Battery/Piles/Batería: 1.5 Volt

(Part number/Référence/Referencia del fabricante: AB13, LR44)

Made in China
Fabriqué en Chine
Hecho en china

Comark Instruments

PO Box 500
Beaverton, OR 97077, USA
Tel: (503) 643 5204
Email: sales@comarkusa.com
www.comarkusa.com

Comark Instruments

52 Hurricane Way,
Norwich, Norfolk, NR6 6JB, UK
Tel: +44 (0) 844 815 6599
Email: sales@comarkinstruments.com
www.comarkinstruments.com